


Fühler für Thermometer mit Gasdrucksystem mit starrem Fühleranschluss


FühlerTyp




FühlerTyp F1:
glatter Fühler, ohne Gewinde




FühlerTyp F3:
fester Gewindeanschluss




FühlerTyp F4:
lose Überwurfmutter



FühlerTyp F5:
drehbarer Anschlusszapfen
nur in Verbindung mit Schutzrohr einsetzbar!



FühlerTyp F6:
lose Überwurfmutter (F4)
mit Anschlussverschraubung




FühlerTyp F7:
glatter Fühler (F1)
mit Klemmringverschraubung


Mindest-Tauchfühlerlängen TL												
FühlerTyp	F1, F3, F5			F4, F6			F7					
Fühlerdurchmesser	12	10	8	12	10	8	12	10	8			
Messtemperatur												
<500 °C	40	50	80	50	60	90	70	80	105			
>500 °C	80	110	170	90	120	180	110	145	195			

Änderungen vorbehalten


Fühler für Thermometer mit Gasdrucksystem
mit Fernleitung




Fühler F1:
glatter Fühler, ohne Gewinde




Fühler F4:
lose Überwurfmutter




Fühler F4-1:
lose Überwurfmutter
auf Fernleitung verschiebbar




Fühler F5:
drehbarer Anschlusszapfen
nur in Verbindung mit Schutzrohr einsetzbar!



Fühler F6:
lose Überwurfmutter (F4)
mit Anschlussverschraubung



Fühler F7:
glatter Fühler (F1)
mit Klemmringverschraubung



Fühler F7-1:
lose Überwurfmutter (F4-1)
auf Fernleitung verschiebbar
mit Klemmringverschraubung

Mindest-Tauchfühlerlängen TL												
Fühler F1	F1, F5			F4, F4-1, F6, F7-1			F7					
Fühlerdurchmesser	12	10	8	12	10	8	12	10	8			
Messtemperatur												
<500 °C	40	50	80	50	60	90	70	80	105			
>500 °C	80	110	170	90	120	180	110	145	195			